



RESISTANCE À LA
COUPURE



SMARTSWIPE™



JAUGE 18



RENFORCEMENT



GANTS ANTI-COUPURE F

CARACTÉRISTIQUES

- Le plus haut niveau de protection anti-coupure européen
- Jauge 18 pour une dextérité maximale.
- Excellente préhension avec l'enduction nitrile, idéal pour les environnements huileux.
- Respirabilité optimale et un confort tout au long de la journée.
- Renfort nitrile pouce-index pour une meilleure durée de vie
- Technologie SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des appareils à écran tactile.
- Sans DMF et conforme à REACH.
- Lavable 3 fois en machine
- Certification européenne pour la protection contre les coupures : EN ISO 21420 et EN388:2016 (4X43F).

INFORMATION TECHNIQUE

NIVEAU D'ANTI-COUPURE (CODE COULEUR)
CUT LEVEL F (PURPLE)

COULEUR DES GANTS
PURPLE

MATÉRIAUX
HPPE, NYLON, TUNGSTÈNE, FIBRE DE VERRE, SPANDEX. ENDUCTION : NITRILE, FINITION SABLÉE.

JAUGE
18

GAMME DE TAILLES
GANTS HI-CUT ANTI-COUPURE F : DISPONIBLE DE LA TAILLE S/7 À XXL/11

GUIDE PAR RÉFÉRENCE

TAILLE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR PAQUET	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR PAQUET
7 / S	4932492040	1	4932492045	12
8 / M	4932492041	1	4932492046	12
9 / L	4932492042	1	4932492047	12
10 / XL	4932492043	1	4932492048	12
11 / XXL	4932492044	1	4932492049	12



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



RESISTANCE À LA
COUPURE



SMARTSWIPE™



JAUGE 18



REINFORCEMENT



GANTS ANTI-COUPURE F

CONSEIL D'ENTRETIEN

A LAVER NORMALEMENT À
TEMPÉRATURE 40° C

NE PAS
REPASSER

NE PAS SÉCHER
PAR TAMBOUR

NE PAS UTILISER DE
PRODUIT CHIMIQUE
POUR LE NETTOYAGE

NE PAS UTILISER
LA JAVEL

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces gants peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les gants doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à
35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

PERIODE D'OBSOLESCENCE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu